

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond

září 2012

Obec: Chotýčany  
Katastrální území: Chotýčany

Č.lok.	Způsob využití plochy	Celk.zábor ZPF (ha)	Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)						Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)					Investice do půdy	
			Orná půda	Chmelnice	Vinice	Zahrady	Ovocné sady	Tr.travní porosty	I.	II.	III.	IV.	V.		
16	Plochy bydlení	0,47	0,47							0,47					
17	Plochy bydlení	1,45	1,45								1,45				
18	Plochy bydlení	1,50	1,50								1,50				melior.
20	Plochy bydlení	0,38	0,38								0,38				
21	Plochy bydlení	1,00	1,00								1,00				
21	Plochy bydlení	0,54	0,54								0,54				
35	Plochy bydlení	0,37	0,37								0,37				
35	Plochy bydlení	0,50	0,50							0,50					melior.
<b>Plochy bydlení celkem</b>		<b>6,21</b>													
8	Plochy bydlení-zahrady	0,60						0,60						0,60	
13	Plochy bydlení-zahrady	0,21						0,21	0,21						
23	Plochy bydlení-zahrady	0,85	0,85								0,85				melior.
<b>Pl.bydlení-zahrady celkem</b>		<b>1,66</b>													
1	Plochy obč.vybavení	0,91	0,91						0,91						
1	Plochy obč.vybavení	0,50	0,50									0,50			
<b>Pl.obč.vybavení celkem</b>		<b>1,41</b>													
22	Pl.veř.prostr.zeleň	0,10	0,10								0,10				
27	Pl.veř.prostr.zeleň	0,10	0,10								0,10				
37	Pl.veř.prostr.zeleň	0,05						0,05			0,05				
40	Pl.veř.prostr.zeleň	0,15	0,15						0,15						
<b>Pl.veř. prostr.zeleň celkem</b>		<b>0,40</b>													
7	Plochy smíš.obytné	0,47						0,47						0,47	
12	Plochy smíš.obytné	0,27						0,27						0,27	
13	Plochy smíš.obytné	1,35				1,35			1,35						
25	Plochy smíš.obytné	1,05	1,05								1,05				melior.
26	Plochy smíš.obytné	3,67	3,67								3,67				melior.
41	Plochy smíš.obytné	0,18						0,18	0,18						
<b>Plochy smíš.obytné celkem</b>		<b>6,99</b>													
31	Plochy dopr.infr.-silnice	0,36	0,36						0,36						
31A	Plochy dopr.infr.-silnice	2,54	2,54						2,54						melior.
31B	Plochy dopr.infr.-silnice	0,15	0,15								0,15				melior.
31B	Plochy dopr.infr.-silnice	1,26	1,26							1,26					melior.
31B	Plochy dopr.infr.-silnice	0,88	0,88								0,88				melior.
<b>Pl.dopr.infr.-silnice celkem</b>		<b>5,19</b>													
32	Pl.dopr.infr.-parkoviště	2,85	2,85									2,85			
32	Pl.dopr.infr.-parkoviště	1,65	1,65								1,65				
33	Pl.dopr.infr.-parkoviště	0,65	0,65									0,65			
33	Pl.dopr.infr.-parkoviště	3,82	3,82								3,82				
36	Pl.dopr.infr.-parkoviště	0,05	0,05								0,05				
<b>Pl.dopr.infr.-park. celkem</b>		<b>9,02</b>													
9	Pl.tech.infrastruktury	0,20			0,20									0,20	
9A	Pl.tech.infrastruktury	0,38						0,38						0,38	
24	Pl.tech.infrastruktury	0,05	0,05											0,05	melior.
<b>Pl.tech.infrastrukt.celkem</b>		<b>0,63</b>													
<b>CELKEM:</b>		<b>31,51</b>	<b>27,80</b>			<b>1,55</b>		<b>2,16</b>	<b>6,67</b>	<b>1,26</b>	<b>17,46</b>	<b>4,15</b>	<b>1,97</b>	<b>ha</b>	